

ACONE

	Funzione prevalente	residenziale
(a)	Superficie territoriale	4,72 [ha]
(b)	Abitanti – censimento 2001	101
(c)	Addetti - censimento 2001	3
(d)	Densità territoriale abitativa	21,38 [ab/ha]
(e)	Superficie coperta	8.682 [mq]
(f)	Volume edificato	48.136 [mc]
(g)	Rapporto di copertura [e/a]	0,18 [mq/mq]
(h)	Densità territoriale di volume [f/a]	1,02 [mc/mq]
(i)	Standard	0,80[ha]
(l)	Parcheeggi pubblici	1.214 [mq]
(m)	Posti auto	56
(n)	Parcheeggi per abitante [l/b]	12,27 [mq/ab]
(o)	Posti auto per abitante [m/b]	0,55 [n/ab]
(p)	Verde pubblico di quartiere	2015 [mq]
(q)	Verde per abitante [p/b]	19,95 [mq/ab]
(r)	Strade	0,74 [ha]
(s)	Superficie fondiaria [a-i-r]	3,18 [ha]
(t)	Rapporto di copertura (per isolati) [e/s]	0,27 [mq/mq]
(u)	Densità fondiaria di volume (per isolati) [f/s]	1,51[mc/mq]
(v)	Altezza media edifici [f/e]	5,54 [m]

Aree critiche	Nessuna area critica presente
Vincoli	Fascia di rispetto del depuratore nella zona sud; vincolo idrogeologico presente su tutto il territorio. Area incendiata a meno di 10 metri dal limite ovest e zona di rispetto cimiteriale a meno di 10 m dal limite est

Verde pubblico

- Verde adiacente al Circolo Arci

Verde adiacente al circolo Arci

Ubicazione	Immediatamente a nord del Circolo
Acclività	Pendenze tra 15 e 25%
Accessibilità	Pessima
Forma	Irregolare
Dimensione (mq)	2016
Copertura vegetale	Densa presenza di cipressi
Attrezzature	Nessuna
Utilizzazione del verde	Non utilizzato
Promiscuità con altri usi	Nessuna
Raggio di influenza	Tutto il paese

Valutazioni sul verde pubblico


Trattasi di un terreno ceduto al Comune nell'ambito della lottizzazione che sorge immediatamente a nord. Si presenta come un boschetto di cipressi. L'elevata pendenza, la presenza di una ripida scala di accesso dalla strada a sud e la carenza di attrezzature lo rendono di fatto inutilizzato.

Principali parcheggi pubblici	- Parcheggio davanti alla Chiesa di S.Eustachio
--------------------------------------	---


Parcheggio davanti alla Chiesa	
Posti auto (n.)	16
Utilizzazione	Residenti e frequentatori della chiesa
Accessibilità a mezzi di trasporto	Limitata alla fermata del bus
Recettività in funzione alla domanda	Buona

Valutazioni sui parcheggi
Il parcheggio è collocato in posizione baricentrica rispetto alle attrezzature di interesse pubblico ed è sufficiente a soddisfare la domanda di punta del periodo estivo.

Acone




Inquadramento



-  Rispetto cimiteri
-  Pericolosità idraulica elevata
-  Pericolosità geologica media
-  Pericolosità geologica elevata


Pericolosità idraulica di grado 4, geologica di grado 3 e 4 e fascia di rispetto dei cimiteri.

Verde pubblico



Standard	
	Attrezzature
	Parcheggi
	Scuole
	Verde
	Verde per lo sport

Principali parcheggi pubblici




Parcheggio chiesa S. Eustachio

Standard


- Attrezzature
- Parcheggi
- Scuole
- Verde
- Verde per lo sport

Parcheggi pubblici


Acone




Tav.1: Analisi delle funzioni



Tav.2 Densità fondiaria abitativa



Tav.3: Rapporto di copertura



Tav.4: Densità fondiaria di volume